

BOLETIM EXTRAORDINÁRIO Nº 001/2026**ATUALIZAÇÃO Nº 01 — OCORRÊNCIA DE CHUVAS INTENSAS**

Data da ocorrência: 19 de outubro de 2026

Período aproximado das chuvas: 04h30 às 06h00

Situação operacional: Monitoramento e acompanhamento das ocorrências.

1. SITUAÇÃO GERAL

Na madrugada do dia 19 de outubro de 2026, o município de Irupi/ES registrou chuvas intensas que ocasionaram transtornos em vias públicas, problemas no escoamento das águas pluviais, acúmulo de lama e sedimentos, danos em residência e comprometimento de passagens e estruturas próximas a cursos hídricos.

Por determinação do prefeito municipal, foi aberta uma Sala de Crise para centralização das informações, acompanhamento das ocorrências e coordenação das ações de resposta.

Na data da ocorrência, foi realizada reunião de alinhamento com a participação do prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete e secretários municipais de Obras, Agricultura e Meio Ambiente, visando à avaliação do cenário, à definição das prioridades e à articulação das medidas emergenciais.

Conforme informado, o município permanece em **alerta amarelo, segundo o Alerta ES**, devendo ser mantido o acompanhamento das condições meteorológicas e das áreas vulneráveis.

2. ATUALIZAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS**2.1. Rua João da Camila — setor de risco R4**

Foi concluída pela Prefeitura Municipal a retirada do solo solto localizado atrás da residência atingida pelas chuvas. No imóvel, houve entrada de água, ocasionando danos a móveis e bens.

A intervenção contribui para a redução de um dos fatores de risco identificados. Permanecem necessários o acompanhamento da área e a verificação das condições do talude, considerando que há uma obra de contenção em execução no setor.

2.2. Rua Amélia Augusta da Silva — conhecida como Rua do Valdecio

A responsável pelo empreendimento da barragem localizado na região foi notificada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em razão das condições identificadas e da necessidade de avaliação das possíveis interferências no escoamento das águas pluviais.

A situação requer acompanhamento pelo órgão municipal competente, considerando a diferença de nível entre o empreendimento e a via pública, assim como o assoreamento relatado no córrego próximo à CESAN. A relação entre essas condições e os transtornos registrados deverá ser avaliada tecnicamente.

3. AÇÕES DE RESPOSTA EXECUTADAS E PROVIDÊNCIAS EM ANDAMENTO

Em decorrência das chuvas intensas, foram mobilizadas equipes e recursos operacionais municipais para atendimento das áreas afetadas.

Entre as providências adotadas e em andamento, destacam-se:

- **Rua João da Camila:** retirada do solo solto localizado atrás da residência atingida, realizada pela Prefeitura Municipal.
- **Rua do Valdecio:** notificação da responsável pelo empreendimento da barragem, realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
- **Vila do Clube:** desobstrução do bueiro, com serviço informado como concluído.
- **Galeria:** equipe da Secretaria Municipal de Obras encontra-se no local realizando verificação das condições da estrutura e do escoamento, para identificar eventuais problemas e avaliar a necessidade de intervenções.
- **Região da APAE — Rio Pardo:** retirada das manilhas do desvio provisório, conforme informado.
- **Assistência Social:** atendimento à família atingida na Rua João da Camila, com entrega de uma cesta básica e um kit de limpeza.

As equipes permanecem mobilizadas para acompanhamento das ocorrências, execução dos serviços necessários e atualização das informações operacionais.

7. PRIORIDADES OPERACIONAIS E ENCAMINHAMENTOS

Para continuidade do acompanhamento, deverão ser observadas as seguintes prioridades:

1. **Galeria:** acompanhar a vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Obras e registrar as condições identificadas, as intervenções necessárias e as providências adotadas.
2. **Ponte próxima à Igreja Presbiteriana:** verificar as condições de segurança da estrutura e a necessidade de restrição de tráfego.
3. **Barra do Recreio dos Francelinos e Córrego Fundo — Cratera:** confirmar as condições atuais de acesso e segurança das passagens afetadas.
4. **Rua João da Camila:** acompanhar as condições da residência atingida e do talude no setor de risco R4.
5. **Rua do Valdecio:** acompanhar as providências decorrentes da notificação ambiental e a avaliação técnica do escoamento das águas pluviais.
6. **Vila do Clube:** acompanhar as condições de limpeza da via e o funcionamento do bueiro após a desobstrução.
7. **Demais vias afetadas:** verificar a evolução dos serviços de limpeza e a necessidade de intervenções complementares.

Os registros deverão ser atualizados pelos responsáveis pelas frentes de trabalho, incluindo as intervenções concluídas, as demandas pendentes e eventuais alterações no cenário.

As informações consolidadas também deverão subsidiar os boletins operacionais subsequentes e os registros oficiais da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, inclusive no S2ID, conforme os procedimentos aplicáveis.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As chuvas intensas registradas na madrugada de 19 de outubro de 2026 ocasionaram transtornos em diferentes pontos do município de Irupi/ES, especialmente em razão das dificuldades de escoamento das águas pluviais, do transporte de sedimentos e do comprometimento de passagens e estruturas.

Entre as providências já informadas, destacam-se a retirada do solo solto atrás da residência atingida na Rua João da Camila, a notificação da responsável pelo empreendimento da barragem na Rua do Valdecio e a desobstrução do bueiro da Vila do Clube.

A família atingida permanece assistida pela Assistência Social, tendo recebido uma cesta básica e um kit de limpeza. Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

O município permanece em alerta amarelo, conforme informado pelo Alerta ES, e a Sala de Crise mantém o acompanhamento das condições meteorológicas e das ocorrências, buscando assegurar a integração das equipes, a atualização das informações e a adoção das providências necessárias à redução de riscos e à proteção da população.

O presente boletim corresponde à atualização das informações disponíveis até o momento de sua emissão, podendo ser complementado conforme a evolução do cenário e a confirmação das condições de campo.

EDNA MARA DUQUE MAFFORT

Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil
Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil