

BOLETIM EXTRAORDINÁRIO MUNICIPAL**PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL — IRUPI/ES Nº 002/2026 — ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL****Emissão:** 20 de outubro de 2026**Ocorrência inicial:** 19 de outubro de 2026, entre 04h30 e 06h00.**QUADRO-RESUMO DA SITUAÇÃO**

Indicador	Situação
Situação operacional	Limpeza e recuperação
Novas ocorrências em 19/10 após o atendimento inicial	Não foram informadas
Pessoas desabrigadas	0 registradas
Pessoas desalojadas	0 registradas
Assistência humanitária	1 cesta básica e 1 kit de limpeza entregues
Coordenação	Sala de Crise Municipal

1. SITUAÇÃO OPERACIONAL

Após as chuvas intensas registradas na madrugada de 19 de outubro de 2026, a Prefeitura Municipal de Irupi mobilizou equipes para atendimento aos dispositivos de drenagem obstruídos, retirada do material grosseiro de lama acumulado nas vias e restabelecimento de acessos em estradas vicinais da zona rural.

Em 20 de outubro, as atividades concentraram-se na recuperação da infraestrutura afetada e na preparação das frentes de limpeza para o dia seguinte.

Por determinação do prefeito municipal, permanece estruturada a Sala de Crise para centralização das informações, definição de prioridades e articulação entre a Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e as secretarias envolvidas.

As demais ocorrências iniciais não detalhadas nesta edição foram informadas como finalizadas, ressalvados os pontos que seguem com providências pendentes neste boletim.

2. AÇÕES REALIZADAS EM 20/10/2026

As equipes municipais atuaram nas seguintes frentes:

- Atendimento a bueiros e dispositivos de drenagem próximos a residências que apresentaram obstrução por lama e sedimentos.
- Retirada do material grosseiro de lama acumulado nas ruas afetadas, como etapa preparatória para a lavagem das vias.
- Execução de serviços para restabelecimento de acesso em estradas vicinais da zona rural que ficaram comprometidas após as chuvas.

As intervenções tiveram como objetivo melhorar as condições de escoamento das águas pluviais, reduzir os transtornos à população e restabelecer a circulação nos trechos afetados.

3. PESSOAS AFETADAS E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

Uma família residente na Rua João da Camila foi atingida pela entrada de água e lama no imóvel, com danos a móveis e bens.

A família permanece acompanhada pela Assistência Social do município, tendo recebido **01 cesta básica e 01 kit de limpeza**, destinados ao atendimento de necessidades imediatas.

Até a última atualização recebida, não havia registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência do evento.

4. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E SITUAÇÃO ATUAL

O quadro abaixo reúne os pontos que permanecem relevantes para acompanhamento operacional ou que integram o planejamento de 21 de outubro. As demais ocorrências informadas anteriormente foram consideradas encerradas conforme atualização recebida da equipe municipal.

Local	Situação / demanda	Providência / próximo passo	Status
Rua João da Camila — setor R4	Residência atingida, lama e buracos na via; obra de contenção no local.	Solo solto atrás da residência retirado pela Prefeitura. Limpeza da via incluída nas prioridades de 21/10.	Em acompanhamento
Rua do Valdecio — Avenida Amélia Augusta da Silva	Dificuldade de escoamento relatada; possível interferência da conformação do empreendimento e assoreamento de córrego próximo à CESAN, a avaliar.	Responsável pelo empreendimento notificada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; acompanhar avaliação técnica.	resolvido
Avenida Perílio Barbosa	Acúmulo de lama remanescente em trechos da via.	Limpeza e lavagem previstas para 21/10.	Programado
Avenida Laurentina Miranda Leal	Acúmulo de lama remanescente em trechos da via.	Limpeza e lavagem previstas para 21/10.	Programado
Rua Adécio de Castro	Acúmulo de lama remanescente em trechos da via.	Limpeza e lavagem previstas para 21/10.	Programado
Reta	Necessidade de desobstrução de bueiro e continuidade da limpeza comercial.	Desobstrução do bueiro e lavagem no sentido Reta–Centro previstas para 21/10.	Programado
Vila do Clube	Bueiro previamente atendido; necessidade de verificar as condições atuais.	Verificar a situação e realizar nova desobstrução se persistir ou houver nova obstrução.	Verificação programada

Via próxima à Igreja Presbiteriana	Relato de cedimento ou comprometimento da estrutura de ponte próxima ao curso hídrico.	Avaliação de risco prevista para 21/10, para subsidiar eventual interdição parcial.	Prioritário
Estradas vicinais rurais	Trechos ficaram sem acesso após as chuvas.	Equipe municipal realizou serviços de restabelecimento de acesso nos trechos atendidos em 20/10.	Resolvido

Nota operacional: o registro de uma providência como programada não significa que ela já tenha sido executada. O status deve ser atualizado após confirmação em campo.

5. PLANO OPERACIONAL PARA 21/10/2026

A ordem de atendimento deverá ser ajustada conforme a disponibilidade dos caminhões-pipa e demais recursos, as condições de circulação, os resultados das vistorias e eventuais mudanças meteorológicas.

Ordem	Local / frente	Serviço previsto
1 — Prioridade máxima	Rua João da Camila	Limpeza e lavagem do trecho afetado; acompanhar as condições da área e do talude.
2	Avenida Perílio Barbosa	Retirada da lama remanescente e lavagem da via.
3	Avenida Laurentina Miranda Leal	Retirada da lama remanescente e lavagem da via.
4	Rua Adelcio de Castro	Retirada da lama remanescente e lavagem da via.
5	Ruas comerciais — Reta ao Centro	Dar continuidade à lavagem das vias comerciais após as frentes prioritárias.
6	Bueiro da Reta	Desobstrução e verificação do escoamento.
7	Vila do Clube	Verificação e desobstrução do bueiro, caso persista ou tenha ocorrido nova obstrução.
8 — Prioridade de segurança	Via próxima à Igreja Presbiteriana	Avaliar o risco estrutural e as condições de tráfego; definir tecnicamente a necessidade de interdição parcial.

A limpeza das quatro vias prioritárias deverá preparar os trechos para a continuidade da lavagem das ruas comerciais, inicialmente no sentido da Reta para o Centro.

A avaliação próxima à Igreja Presbiteriana deverá subsidiar a decisão sobre eventual interdição parcial, considerando as condições verificadas no local.

6. RECURSOS DE RESPOSTA INFORMADOS NA MOBILIZAÇÃO INICIAL

Os quantitativos abaixo correspondem à mobilização inicial informada em 19 de outubro de 2026. A disponibilidade efetiva para a programação do dia 21 deverá ser confirmada pela coordenação operacional.

Recurso	Quantidade informada
---------	----------------------

Caminhões-pipa	3
Retroescavadeiras	3
Escavadeira	1
Pás-carregadeiras	2
Caminhões-caçamba tipo truck	2
Motoristas de caminhão-pipa	2
Ajudantes braçais	6
Operadores de máquinas	6
Motoristas de caminhão	2

7. COORDENAÇÃO OPERACIONAL

A Sala de Crise foi aberta por determinação do prefeito municipal e conta com articulação entre a Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Obras e os demais setores municipais envolvidos.

As equipes deverão informar à coordenação:

- O início e a conclusão das frentes de trabalho.
- As pendências identificadas em cada local.
- A necessidade de recursos adicionais.
- As condições de acesso nas estradas vicinais.
- Qualquer nova ocorrência ou agravamento da situação.
- Os resultados das vistorias e as medidas de segurança adotadas.

As informações atualizadas deverão subsidiar a emissão dos próximos boletins operacionais e os registros oficiais da Defesa Civil Municipal, inclusive no S2ID, conforme os procedimentos aplicáveis.

8. MONITORAMENTO METEOROLÓGICO OFICIAL

Referência consultada: Alerta! / CEPDEC, Boletim de Avisos Meteorológicos e Alertas do Estado do Espírito Santo — BAMES-20261020.0, atualizado em 20/10/2026 às 10h.

A previsão apresentada é estadual ou regional e não representa medição pluviométrica específica do município de Irupi.

Período	Previsão oficial informada no boletim estadual	Implicação operacional
21/10/2026	Probabilidade de 70% para acumulados entre 2 e 10 mm em praticamente todo o estado; probabilidade inferior a 10% para acumulados entre 10 e 30 mm. Chuva pouco provável na região Oeste.	O boletim consultado não indicava aviso meteorológico ativo no estado no momento da publicação.

22/10/2026	Para a região Caparaó e demais localidades do Sul e Serrana, probabilidade de 70% para 2 a 10 mm e cerca de 30% para 10 a 30 mm; acumulados maiores mais prováveis na faixa costeira.	Reforçar o acompanhamento das atualizações oficiais.
23/10/2026	Para Sul, Serrana, Caparaó e Grande Vitória, probabilidade de 70% para 10 a 30 mm e probabilidade inferior a 20% para 30 a 50 mm.	Manter prontidão e reavaliar o cronograma conforme a previsão vigente.

O boletim estadual consultado informava que não havia aviso meteorológico ativo no estado às 10h de 20/10/2026. Essa informação corresponde àquele horário e não impede a emissão posterior de novos avisos.

Orientação: verificar o produto oficial mais recente antes de distribuir o boletim e ajustar o planejamento conforme as atualizações meteorológicas e as condições efetivamente observadas no município.

Fonte meteorológica: Alerta! / Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).

[Boletim meteorológico estadual](#)

0. FONTES, REGISTROS E CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO

10.1. Fontes oficiais de monitoramento meteorológico e alertas

As informações meteorológicas, previsões de chuva, avisos e alertas utilizados para subsidiar o acompanhamento das condições climáticas e o planejamento das ações preventivas da Defesa Civil Municipal têm como referência as publicações oficiais da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (CEPDEC/ES), disponibilizadas por meio do portal Alerta!.

Portal Alerta! — Defesa Civil Estadual:

<https://alerta.es.gov.br/>

Produtos oficiais de referência:

- **Boletim Meteorológico:** <https://alerta.es.gov.br/boletim-meteorologico>
- **Boletim Extraordinário de Defesa Civil:** <https://alerta.es.gov.br/boletim-extraordinario-de-defesa-civil>
- **Avisos Meteorológicos Vigentes:** <https://alerta.es.gov.br/avisos>
- **Alertas Vigentes:** <https://alerta.es.gov.br/alertas>

Para a elaboração dos boletins municipais, deverão ser identificados o nome do produto consultado, a data e o horário de atualização e o período de validade das informações utilizadas, de modo a assegurar a rastreabilidade das fontes e a correta contextualização das condições meteorológicas.

As previsões e os alertas estaduais constituem referências para o planejamento municipal, devendo ser considerados em conjunto com as condições efetivamente observadas no território de Irupi/ES e as informações obtidas pelas equipes de campo.

10.2. Canais oficiais de comunicação do Município de Irupi/ES

A divulgação de informações de interesse público relacionadas às ações de prevenção, monitoramento e resposta da Defesa Civil Municipal é realizada por meio dos canais institucionais de comunicação da Prefeitura Municipal de Irupi/ES.

Canais oficiais:

- **Site institucional da Prefeitura Municipal de Irupi/ES:** <https://www.irupi.es.gov.br/>

- **Instagram da Prefeitura Municipal de Irupi:** <https://www.instagram.com/prefeituradeirupi/>
- **Instagram da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil:**
<https://www.instagram.com/defesacivilirupi/>

Esses canais são utilizados para divulgar comunicados oficiais, boletins extraordinários municipais, orientações preventivas, atualizações sobre as ocorrências, medidas adotadas pela Administração Municipal e informações de interesse da população durante períodos de instabilidade meteorológica ou situações de emergência.

A divulgação tem como finalidade ampliar o acesso da população às informações oficiais, orientar a adoção de medidas preventivas e manter a transparência das ações municipais de proteção e defesa civil.

10.3. Registros operacionais e documentação das ocorrências

As informações municipais apresentadas neste boletim são consolidadas a partir dos registros da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, das informações encaminhadas pelas equipes operacionais, das vistorias realizadas, dos registros fotográficos e das atualizações fornecidas pelos setores municipais envolvidos.

As ocorrências, os danos identificados, as intervenções executadas, as ações pendentes e as condições de segurança dos locais afetados deverão ser atualizados conforme a evolução do cenário e a confirmação das informações pelas equipes responsáveis.

A documentação produzida poderá subsidiar a atualização dos boletins operacionais, a passagem de plantão, o planejamento das ações da Sala de Crise, a atualização do Plano de Contingência Municipal (PLANCON 2026/2027) e os registros oficiais no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), conforme os procedimentos aplicáveis.

Os registros deverão preservar a identificação da fonte, a data, o horário e o local das informações, sempre que disponíveis, assegurando a rastreabilidade das providências e das decisões adotadas.

10.4. Identificação institucional e responsabilidade pelas informações

O presente documento constitui **Boletim Extraordinário Municipal de Proteção e Defesa Civil**, elaborado pela Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Irupi/ES, com base nas informações operacionais disponíveis na data de emissão e nas fontes oficiais consultadas.

Este boletim é de responsabilidade municipal e não constitui publicação emitida pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC/ES).

As informações meteorológicas reproduzidas ou referenciadas deverão indicar expressamente a fonte oficial correspondente, identificada como **Alerta!**, com a respectiva data de atualização e validade do produto consultado.

As informações sobre as ocorrências municipais poderão ser atualizadas por meio de novos boletins, conforme as verificações de campo, a conclusão dos serviços e a identificação de novos fatos relevantes.

Na divulgação pública, deverão ser observados os cuidados necessários à proteção dos dados pessoais das pessoas afetadas, sem prejuízo da transparência das informações de interesse coletivo.

EDNA MARA DUQUE MAFFORT

Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil
Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil

BOLETIM EXTRAORDINÁRIO MUNICIPAL Nº 002/2026 — EMITIDO EM 20 DE OUTUBRO DE 2026