

BOLETIM EXTRAORDINÁRIO MUNICIPAL

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL — IRUPI/ES Nº 003/2026 — ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

Emissão: 21 de outubro de 2026

Ocorrência inicial: 19 de outubro de 2026, entre 04h30 e 06h00.

QUADRO-RESUMO DA SITUAÇÃO

Indicador	Situação
Situação operacional	Limpeza, recuperação e monitoramento
Ocorrências recentes	Cratera e acúmulo de barro na comunidade Vila do Nelson
Ponte próxima à Igreja Presbiteriana	Vistoriada; interdição programada para 22/10 pela manhã
Pessoas desabrigadas	0 registradas na última atualização; confirmar situação atual
Pessoas desalojadas	0 registradas na última atualização; confirmar situação atual
Assistência humanitária	1 cesta básica e 1 kit de limpeza entregues, conforme registro anterior
Drenagem urbana	Limpeza de bueiros realizada na Rua do Valdecio em 21/10
Recursos operacionais	Um caminhão-pipa em manutenção
Coordenação	Sala de Crise Municipal

1. SITUAÇÃO OPERACIONAL

Após as chuvas intensas registradas na madrugada de 19 de outubro de 2026, a Prefeitura Municipal de Irupi mantém as ações de resposta voltadas à limpeza das vias públicas, à desobstrução dos dispositivos de drenagem, à remoção de entulhos e à recuperação dos acessos afetados.

Em 21 de outubro, as equipes municipais deram continuidade aos serviços de lavagem das ruas, remoção de resíduos e manutenção das vias urbanas e rurais.

Na comunidade Vila do Nelson, foi registrada a presença de uma cratera na estrada e de acúmulo significativo de barro. Foram realizados serviços de recuperação da estrada, permanecendo necessária a verificação das condições de trafegabilidade após a intervenção.

Também foi realizada a limpeza dos bueiros na Rua Amélia Augusta da Silva, conhecida como Rua do Valdecio, para favorecer o escoamento das águas pluviais.

A ponte localizada nas proximidades da Igreja Presbiteriana foi vistoriada e, diante da preocupação quanto às condições de segurança da estrutura, está programada a interdição da via na manhã de 22 de outubro de 2026.

Por determinação do prefeito municipal, permanece estruturada a Sala de Crise para centralização das informações, definição de prioridades e articulação entre a Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e as secretarias envolvidas.

2. AÇÕES REALIZADAS EM 21/10/2026

As equipes municipais atuaram nas seguintes frentes:

- **Lavagem de vias públicas:** um caminhão-pipa realizou a lavagem no sentido da Reta para o Centro, contribuindo para a remoção de barro e resíduos acumulados nas ruas.
- **Preparação para recapeamento asfáltico:** outro caminhão-pipa foi destinado à lavagem de trechos relacionados aos serviços de recapeamento asfáltico em execução no município.
- **Remoção de entulhos:** uma equipe municipal trabalhou na retirada de entulhos acumulados nas vias públicas.
- **Limpeza do sistema de drenagem:** foi realizada a limpeza dos bueiros na Rua do Valdecio, correspondente à Avenida Amélia Augusta da Silva.
- **Recuperação de estrada rural:** foram executados serviços de recuperação da estrada na comunidade Vila do Nelson, onde foram registrados cratera e acúmulo significativo de barro.
- **Vistoria de estrutura:** foi vistoriada a ponte próxima à Igreja Presbiteriana, com programação de interdição preventiva da via para a manhã seguinte.

As intervenções têm como objetivo reduzir os transtornos à população, melhorar o escoamento das águas pluviais e restabelecer condições adequadas de circulação, observadas as limitações e necessidades de cada local.

3. PESSOAS AFETADAS E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

Conforme o registro da atualização anterior, uma família residente na Rua João da Camila foi atingida pela entrada de água e lama no imóvel, com danos a móveis e bens.

A família recebeu 01 cesta básica e 01 kit de limpeza, destinados ao atendimento de necessidades imediatas, e permanece registrada no acompanhamento da Assistência Social municipal.

Na última atualização, não havia registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência do evento.

Os quantitativos de pessoas afetadas e a eventual necessidade de novos atendimentos deverão ser confirmados junto à Assistência Social antes da publicação definitiva desta edição.

4. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E SITUAÇÃO ATUAL

O quadro abaixo reúne os pontos de acompanhamento operacional, as ações realizadas e as providências programadas.

Local	Situação / demanda	Providência / próximo passo	Status
Rua João da Camila — setor R4	Residência atingida por água e lama; buracos na via e obra de contenção no local.	Solo solto atrás da residência retirado pela Prefeitura. Confirmar a conclusão da limpeza da via e manter o acompanhamento da área de risco.	Em andamento
Rua do Valdecio — Avenida Amélia Augusta da Silva	Problemas de drenagem anteriormente relatados e necessidade de acompanhamento do escoamento.	Limpeza dos bueiros realizada em 21/10. Manter acompanhamento das condições de drenagem e das questões técnicas anteriormente relatadas.	Serviço executado; acompanhamento

Avenida Perílio Barbosa	Acúmulo de lama remanescente registrado na atualização anterior.	Confirmar a execução integral da limpeza e da lavagem programadas.	Em andamento
Avenida Laurentina Miranda Leal	Acúmulo de lama remanescente registrado na atualização anterior.	Confirmar a execução integral da limpeza e da lavagem programadas.	Em andamento
Rua Adelcio de Castro	Acúmulo de lama remanescente registrado na atualização anterior.	Confirmar a execução integral da limpeza e da lavagem programadas.	Em andamento
Reta — Centro	Lavagem de vias em andamento; necessidade anterior de desobstrução de bueiro na região da Reta.	Confirmar a situação do bueiro e a conclusão das frentes de limpeza comercial.	Lavagem em execução; bueiro a confirmar
Vila do Clube	Bueiro anteriormente desobstruído, com necessidade de verificar as condições atuais.	Verificar se há nova obstrução e realizar limpeza, caso necessário.	Em andamento
Comunidade Vila do Nelson	Registro de cratera na estrada e acúmulo significativo de barro.	Serviço de recuperação da estrada realizado em 21/10. Verificar as condições atuais da via e a necessidade de novas intervenções.	Serviço executado; verificar condições
Ponte próxima à Igreja Presbiteriana	Estrutura vistoriada após preocupação com possível comprometimento e elevação do volume do rio.	Realizar a interdição programada para a manhã de 22/10 e divulgar comunicado oficial no site da Prefeitura.	Interdição programada
Estradas vicinais rurais	Trechos anteriormente comprometidos pelas chuvas.	Manter o acompanhamento dos acessos e registrar eventuais pontos ainda sem condições adequadas de circulação.	Acompanhamento

Nota operacional: a indicação de serviço executado refere-se à realização da intervenção informada. Ela não significa, necessariamente, que todos os problemas do local estejam definitivamente resolvidos. As condições de segurança e trafegabilidade deverão ser verificadas em campo.

5. PLANO OPERACIONAL PARA 22/10/2026

A programação deverá ser ajustada conforme a disponibilidade dos equipamentos, as condições meteorológicas, as vistorias e as prioridades identificadas pela coordenação operacional.

Ordem	Local / frente	Serviço previsto
1 — Prioridade de segurança	Ponte próxima à Igreja Presbiteriana	Executar a interdição programada, providenciar sinalização e divulgar comunicado oficial à população.

2	Rua João da Camila	Verificar as condições da via, a necessidade de lavagem e a situação da área de risco R4.
3	Comunidade Vila do Nelson	Verificar as condições da estrada após a recuperação e avaliar a necessidade de novas intervenções no trecho com cratera e barro.
4	Avenida Perílio Barbosa	Confirmar a situação da limpeza e executar os serviços remanescentes, se necessários.
5	Avenida Laurentina Miranda Leal	Confirmar a situação da limpeza e executar os serviços remanescentes, se necessários.
6	Rua Adelcio de Castro	Confirmar a situação da limpeza e executar os serviços remanescentes, se necessários.
7	Reta e ruas comerciais até o Centro	Dar continuidade à lavagem das vias conforme a necessidade e a disponibilidade de caminhões-pipa.
8	Bueiro da Reta	Verificar as condições de escoamento e executar desobstrução, se necessária.
9	Vila do Clube	Verificar a situação do bueiro e realizar nova limpeza, caso seja identificada obstrução.
10	Estradas vicinais rurais	Acompanhar a trafegabilidade e atender aos pontos que ainda necessitem de recuperação.

A interdição da ponte constitui prioridade de segurança e deverá ser realizada conforme a avaliação técnica e os procedimentos municipais aplicáveis.

A programação das demais frentes deverá considerar a disponibilidade efetiva dos equipamentos, uma vez que um dos caminhões-pipa permanece temporariamente indisponível.

6. RECURSOS DE RESPOSTA INFORMADOS NA MOBILIZAÇÃO INICIAL

Os quantitativos abaixo correspondem à mobilização inicial informada em 19 de outubro de 2026. Não representam, necessariamente, a disponibilidade atual de todos os equipamentos e profissionais.

Recurso	Quantidade informada inicialmente	Situação atual conhecida
Caminhões-pipa	3	1 encaminhado para conserto; peça prevista para chegar na semana seguinte.
Retroescavadeiras	2	Em operação
Escavadeira	1	Em operação
Pás-carregadeiras	2	Em operação

Caminhões-caçamba tipo truck	2	Em operação
Motoristas de caminhão-pipa	2	Em operação
Ajudantes braçais	6	Em operação
Operadores de máquinas	6	Mobilização atual a confirmar.
Motoristas de caminhão	2	Mobilização atual a confirmar.

Durante a manhã de 21 de outubro, um dos caminhões-pipa apresentou falha mecânica e foi encaminhado para conserto. A peça necessária ao reparo tem previsão de chegada na semana seguinte, mantendo o equipamento temporariamente indisponível.

A coordenação operacional deverá atualizar a disponibilidade efetiva dos recursos e reorganizar as frentes de trabalho conforme a capacidade operacional existente.

7. COORDENAÇÃO OPERACIONAL

A Sala de Crise Municipal permanece como instância de centralização das informações e articulação entre a Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Obras e os demais setores municipais envolvidos.

As equipes deverão informar à coordenação:

- O início e a conclusão das frentes de trabalho.
- As pendências identificadas em cada local.
- A necessidade de recursos adicionais.
- As condições de acesso nas estradas vicinais.
- Qualquer nova ocorrência ou agravamento da situação.
- Os resultados das vistorias e as medidas de segurança adotadas.
- A execução efetiva das interdições e a implantação da sinalização.
- A disponibilidade e as limitações dos equipamentos mobilizados.

As informações atualizadas deverão subsidiar os próximos boletins operacionais, o planejamento da Sala de Crise e os registros oficiais da Defesa Civil Municipal, inclusive no S2ID, conforme os procedimentos aplicáveis.

8. MONITORAMENTO METEOROLÓGICO OFICIAL

As informações meteorológicas utilizadas no planejamento das ações municipais devem ter como referência os produtos oficiais da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (CEPDEC/ES), disponibilizados pelo portal Alerta!.

Portal oficial: <https://alerta.es.gov.br/>

Produtos de referência:

- Boletim Meteorológico: <https://alerta.es.gov.br/boletim-meteorologico>

- Boletim Extraordinário de Defesa Civil: <https://alerta.es.gov.br/boletim-extraordinario-de-defesa-civil>
- Avisos Meteorológicos Vigentes: <https://alerta.es.gov.br/avisos>
- Alertas Vigentes: <https://alerta.es.gov.br/alertas>

A previsão regional consultada na edição anterior não deve ser reproduzida automaticamente como previsão vigente. Para esta edição, deverá ser inserido o produto oficial mais recente, com identificação da data e do horário de atualização, período de validade e informações pertinentes à região do Caparaó.

Período	Informação meteorológica	Implicação operacional
22/10/2026	Atualizar com o boletim oficial vigente antes da publicação.	Ajustar a programação das equipes conforme a previsão e as condições observadas.
23/10/2026	Atualizar com o boletim oficial vigente antes da publicação.	Manter prontidão e reavaliar o cronograma caso haja previsão de chuva significativa.

As previsões estaduais ou regionais não representam medição pluviométrica específica do município de Irupi. A existência ou inexistência de avisos e alertas deverá ser confirmada no portal oficial no momento da emissão.

9. FONTES, REGISTROS E CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO

9.1. Fontes oficiais de monitoramento meteorológico e alertas

As informações meteorológicas, previsões de chuva, avisos e alertas utilizados para subsidiar as ações preventivas têm como referência as publicações oficiais da CEPDEC/ES, disponibilizadas no portal Alerta!.

A data e o horário de atualização do produto consultado deverão ser identificados no boletim publicado.

9.2. Canais oficiais de comunicação do Município de Irupi/ES

A divulgação de informações relacionadas às ações de prevenção, monitoramento e resposta será realizada pelos canais institucionais do Município.

- Site institucional da Prefeitura Municipal: <https://www.irupi.es.gov.br/>
- Instagram da Prefeitura Municipal: <https://www.instagram.com/prefeituradeirupi/>
- Instagram da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil: <https://www.instagram.com/defesacivilirupi/>

A comunicação sobre a interdição da via próxima à Igreja Presbiteriana deverá ser divulgada no site institucional, conforme informado pela coordenação municipal.

9.3. Registros operacionais e documentação das ocorrências

As informações apresentadas neste boletim são consolidadas a partir dos registros da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, das informações encaminhadas pelas equipes operacionais, das vistorias realizadas e das atualizações fornecidas pelos setores municipais envolvidos.

As ocorrências, os danos identificados, as intervenções executadas e as ações pendentes deverão ser atualizados conforme a evolução do cenário e a confirmação das informações pelas equipes responsáveis.

A documentação produzida poderá subsidiar os registros oficiais no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), a atualização do Plano de Contingência Municipal (PLANCON 2026/2027) e o planejamento das ações da Sala de Crise, conforme os procedimentos aplicáveis.

9.4. Identificação institucional e responsabilidade pelas informações

O presente documento constitui Boletim Extraordinário Municipal de Proteção e Defesa Civil, elaborado pela Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Irupi/ES, com base nas informações operacionais disponíveis na data de emissão.

Este boletim é de responsabilidade municipal e não constitui publicação emitida pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC/ES).

Na divulgação pública, deverão ser observados os cuidados necessários à proteção dos dados pessoais das pessoas afetadas, sem prejuízo da transparência das informações de interesse coletivo.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Prefeitura Municipal de Irupi, por meio da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e das secretarias envolvidas, permanece mobilizada nas ações de resposta, limpeza e recuperação das áreas afetadas pelas chuvas.

As prioridades incluem a continuidade da limpeza urbana, o acompanhamento dos acessos rurais, a verificação das condições de drenagem e a adoção de medidas preventivas relacionadas à ponte próxima à Igreja Presbiteriana.

As informações poderão ser atualizadas por meio de novos boletins, conforme a conclusão dos serviços, as verificações de campo e a identificação de novas ocorrências.

Irupi/ES, 21 de outubro de 2026.

EDNA MARA DUQUE MAFFORT

Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil
Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil

BOLETIM EXTRAORDINÁRIO MUNICIPAL Nº 003/2026 — EMITIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2026