

**BOLETIM EXTRAORDINÁRIO MUNICIPAL****PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL — IRUPI/ES Nº 004/2026****ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL**

Emissão: 22 de outubro de 2026

Ocorrência inicial: 19 de outubro de 2026, com registro do período inicial entre 04h30 e 06h00.

Evento de referência: Chuvas intensas — COBRADE 1.3.2.1.4.

**QUADRO-RESUMO DA SITUAÇÃO**

| Indicador                            | Situação                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação operacional                 | Resposta, limpeza urbana, recuperação de vias e monitoramento preventivo                       |
| Evento principal                     | Chuvas intensas — COBRADE 1.3.2.1.4                                                            |
| Data e horário da ocorrência inicial | 19/10/2026, período inicial informado entre 04h30 e 06h00                                      |
| Limpeza urbana                       | Rota operacional mapeada, com registro do caminhão-pipa em trecho de lavagem                   |
| Rua João da Camila — setor R4        | Imóvel anteriormente atingido por água e lama; manter acompanhamento da área                   |
| Rua do Valdecio                      | Limpeza de bueiros registrada em 21/10; acompanhar as condições atuais                         |
| Vila do Nelson                       | Recuperação da estrada realizada em 21/10; conferir a situação atual da cratera e do barro     |
| Ponte próxima à Igreja Presbiteriana | Interdição programada para 22/10; execução e sinalização a confirmar                           |
| Pessoas desabrigadas                 | Última atualização: nenhum registro; quantitativo atual a confirmar                            |
| Pessoas desalojadas                  | Última atualização: nenhum registro; quantitativo atual a confirmar                            |
| Assistência humanitária              | Registro anterior de entrega de 1 cesta básica e 1 kit de limpeza                              |
| Recursos operacionais                | Um dos três caminhões-pipa inicialmente mobilizados estava em manutenção na última atualização |
| Previsão meteorológica               | Possibilidade de chuva entre 22 e 25/10; atenção especial à região do Caparaó                  |
| Coordenação                          | Sala de Crise Municipal                                                                        |

## 1. SITUAÇÃO OPERACIONAL

Após as chuvas intensas registradas na madrugada de 19 de outubro de 2026, a Prefeitura Municipal de Irupi permanece mobilizada nas ações de resposta, limpeza urbana, recuperação de vias, acompanhamento de áreas de risco e monitoramento das condições meteorológicas.

O registro municipal situa a ocorrência inicial no período compreendido entre 04h30 e 06h00 do dia 19/10/2026. Para fins de documentação operacional, o horário exato do primeiro início da precipitação não foi individualizado separadamente do intervalo inicialmente informado.

As frentes de trabalho envolvem a retirada de barro e resíduos das vias públicas, a limpeza de dispositivos de drenagem, a recuperação de acessos e o acompanhamento de estruturas e imóveis potencialmente afetados.

Na área urbana, foi encaminhado mapa operacional com a rota da limpeza urbana e a indicação da posição do caminhão-pipa durante a lavagem. O mapa contempla trecho da Avenida Perílio Barbosa e vias adjacentes, permitindo organizar e acompanhar as frentes de serviço.

Na Rua João da Camila, setor classificado anteriormente como R4, permanece necessária a verificação das condições atuais do imóvel atingido por água e lama, da via pública e da área situada atrás da residência, onde havia sido realizada a retirada de solo solto.

Na comunidade Vila do Nelson, apesar dos serviços de recuperação registrados em 21/10, é necessária a confirmação das condições atuais de trafegabilidade, especialmente no ponto onde foram identificados cratera e acúmulo significativo de barro.

A ponte localizada nas proximidades da Igreja Presbiteriana foi vistoriada na atualização anterior, com programação de interdição preventiva para a manhã de 22/10. A efetiva execução da medida, a sinalização e a divulgação do comunicado oficial deverão ser confirmadas pela equipe responsável.

Por determinação do prefeito municipal, a Sala de Crise permanece como estrutura de articulação para centralizar informações, organizar prioridades e integrar as ações das secretarias envolvidas.

## 2. AÇÕES REALIZADAS E FRENTES OPERACIONAIS EM 22/10/2026

### 2.1. Limpeza urbana e lavagem de vias

Foi encaminhado mapa denominado “Rota da Limpeza Urbana”, com o traçado da rota de lavagem representado em vermelho e a indicação do local onde o caminhão-pipa estava realizando o serviço no momento do registro.

A representação cartográfica contempla trechos da Avenida Perílio Barbosa e vias adjacentes. O mapa subsidia o acompanhamento da distribuição das equipes e a organização dos serviços de limpeza urbana.

A indicação de uma rota no mapa não significa que todos os trechos representados já tenham sido integralmente atendidos. A conclusão dos serviços deverá ser registrada pela equipe operacional.

Figura 1 — Mapa operacional da rota de limpeza urbana



## 2.2. Intervenções e serviços anteriormente registrados

Na atualização de 21/10, foram informadas as seguintes intervenções, cuja situação atual deverá ser verificada:

- Lavagem de vias públicas no sentido da Reta para o Centro;
- Destinação de outro caminhão-pipa à lavagem de trechos relacionados ao recapeamento asfáltico;
- Remoção de entulhos acumulados nas vias públicas;
- Limpeza dos bueiros na Rua Amélia Augusta da Silva, conhecida como Rua do Valdecio;
- Recuperação da estrada na comunidade Vila do Nelson;
- Vistoria da ponte próxima à Igreja Presbiteriana, com programação de interdição preventiva.

A atualização das equipes deverá diferenciar os serviços concluídos, aqueles ainda em andamento e as intervenções que permanecem pendentes, de acordo com as condições verificadas em campo.

## 3. PESSOAS AFETADAS E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

Conforme os registros da atualização anterior, uma família residente na Rua João da Camila foi atingida pela entrada de água e lama no imóvel, com danos a móveis e outros bens.

Foi registrada a entrega de 01 cesta básica e 01 kit de limpeza, destinados ao atendimento de necessidades imediatas da família.

Na última atualização, não havia registros de pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência do evento. Esses quantitativos devem ser reconfirmados junto à Assistência Social municipal antes da consolidação definitiva desta edição.

A atualização deverá abranger:

- Novas famílias afetadas;
- Danos em residências e bens particulares;
- Pessoas que precisaram deixar temporariamente suas moradias;
- Necessidade de acolhimento, transporte ou assistência humanitária;
- Novas entregas realizadas pelos serviços municipais.

A divulgação pública deverá preservar a identificação pessoal das famílias atendidas.

#### 4. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E SITUAÇÃO ATUAL

O quadro reúne os pontos operacionais registrados nas atualizações anteriores e as providências necessárias para a continuidade da resposta. Os locais sem confirmação de campo em 22/10 estão expressamente identificados.

| Local                                             | Situação / demanda                                                                                                  | Providência / próximo passo                                                                                                       | Status                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rua João da Camila — setor R4                     | Imóvel atingido por água e lama, com danos a bens; registro anterior de buracos na via e obra de contenção no local | Vistoriar o imóvel e a área de risco, verificar a situação do solo, a limpeza da via e a necessidade de novas medidas preventivas | Acompanhamento; situação atual a confirmar  |
| Rua do Valdecio — Avenida Amélia Augusta da Silva | Problemas de drenagem anteriormente relatados                                                                       | Verificar o resultado da limpeza dos bueiros realizada em 21/10 e as condições atuais do escoamento                               | Serviço anterior registrado; acompanhamento |
| Avenida Perílio Barbosa                           | Trechos contemplados no mapa da rota de limpeza urbana                                                              | Dar continuidade à lavagem conforme a programação e registrar os trechos efetivamente concluídos                                  | Em execução conforme mapa encaminhado       |
| Avenida Laurentina Miranda Leal                   | Acúmulo de lama informado em atualização anterior                                                                   | Conferir a condição da via e realizar limpeza complementar, se necessária                                                         | Situação atual a confirmar                  |
| Rua Adelcio de Castro                             | Acúmulo de lama informado em atualização anterior                                                                   | Conferir a necessidade de limpeza, lavagem e remoção de resíduos                                                                  | Situação atual a confirmar                  |
| Reta — Centro                                     | Lavagem de vias informada anteriormente; necessidade de verificar a drenagem na região da Reta                      | Conferir o bueiro, o escoamento e as condições dos trechos atendidos                                                              | Situação atual a confirmar                  |

|                                      |                                                                       |                                                                                                                      |                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vila do Clube                        | Bueiro anteriormente desobstruído                                     | Verificar eventual nova obstrução e realizar limpeza, se necessária                                                  | Situação atual a confirmar                               |
| Comunidade Vila do Nelson            | Cratera e acúmulo significativo de barro registrados anteriormente    | Verificar a estabilidade do trecho, a trafegabilidade e a necessidade de nova intervenção                            | Recuperação anterior registrada; vistoria atual pendente |
| Ponte próxima à Igreja Presbiteriana | Estrutura vistoriada, com interdição preventiva programada para 22/10 | Confirmar se a interdição foi executada, verificar a sinalização e orientar a população quanto à circulação          | Execução da interdição pendente de confirmação           |
| Estradas vicinais rurais             | Trechos anteriormente comprometidos pelas chuvas                      | Realizar vistorias, identificar pontos sem trafegabilidade adequada e priorizar a recuperação dos acessos essenciais | Acompanhamento; situação por trecho a confirmar          |

Nota operacional: a realização de uma intervenção não significa, necessariamente, que o problema esteja definitivamente resolvido. A segurança das estruturas, a estabilidade do terreno, as condições da drenagem e a trafegabilidade deverão ser verificadas em campo.

## 5. PLANO OPERACIONAL PARA OS PRÓXIMOS DIAS

A programação deverá considerar a previsão meteorológica, as condições verificadas nos locais atingidos, a disponibilidade efetiva dos equipamentos e as prioridades estabelecidas pela Sala de Crise.

| Prioridade          | Local / frente                                          | Serviço previsto                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — Segurança       | Ponte próxima à Igreja Presbiteriana                    | Confirmar a execução da interdição preventiva; garantir sinalização e divulgação oficial quando aplicável |
| 2 — Risco geológico | Rua João da Camila — setor R4                           | Vistoriar a área, acompanhar o imóvel anteriormente atingido e verificar sinais de movimentação do solo   |
| 3 — Estradas        | Vila do Nelson                                          | Conferir a cratera, o barro remanescente e as condições de passagem após a recuperação                    |
| 4 — Drenagem        | Rua do Valdecio, Reta e Vila do Clube                   | Verificar bueiros, galerias e pontos de escoamento; realizar limpeza complementar se necessária           |
| 5 — Limpeza urbana  | Avenida Perílio Barbosa e ruas adjacentes               | Prosseguir com a lavagem conforme o mapa operacional e registrar os trechos atendidos                     |
| 6 — Limpeza urbana  | Avenida Laurentina Miranda Leal e Rua Adelcio de Castro | Verificar o estado atual e executar serviços remanescentes, caso identificados                            |
| 7 — Acessos rurais  | Estradas vicinais                                       | Inspecionar condições de circulação, identificar pontos críticos e priorizar acessos essenciais           |

|                      |                                                                 |                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 —<br>Monitoramento | Áreas de encosta, barrancos, imóveis e margens de cursos d'água | Realizar observação preventiva, especialmente se houver continuidade das chuvas              |
| 9 — Assistência      | Famílias afetadas                                               | Atualizar o levantamento de pessoas afetadas e identificar novas necessidades de atendimento |
| 10 —<br>Coordenação  | Sala de Crise Municipal                                         | Consolidar informações das equipes, registrar pendências e atualizar o quadro operacional    |

**Programação meteorológica de referência**

22/10 — quinta-feira: manter a prontidão para a possibilidade de chuva à tarde e à noite. Priorizar a limpeza de drenagem e o acompanhamento das áreas anteriormente afetadas.

23/10 — sexta-feira: manter o monitoramento de encostas, acessos e estruturas, considerando a previsão regional de acumulados de chuva entre 10 e 30 mm.

24/10 — sábado: manter as vistorias preventivas e a prontidão operacional, ainda que a previsão indique menores acumulados para o Caparaó.

25/10 — domingo: reforçar o monitoramento preventivo, considerando a possibilidade de novos acumulados de chuva na região.

As ações previstas devem ser ajustadas às condições efetivamente observadas no município.

**6. RECURSOS DE RESPOSTA INFORMADOS NA MOBILIZAÇÃO INICIAL**

Os quantitativos abaixo correspondem à mobilização inicial informada em 19/10/2026. Não representam, necessariamente, a disponibilidade atual de todos os equipamentos e profissionais.

| Recurso                      | Quantidade inicialmente informada | Situação conhecida na atualização anterior                           |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caminhões-pipa               | 3                                 | Um encaminhado para conserto; disponibilidade dos demais a confirmar |
| Retroescavadeiras            | 2                                 | Informadas em operação na atualização anterior                       |
| Escavadeira                  | 1                                 | Informada em operação na atualização anterior                        |
| Pás-carregadeiras            | 2                                 | Informadas em operação na atualização anterior                       |
| Caminhões-caçamba tipo truck | 2                                 | Informados em operação na atualização anterior                       |
| Motoristas de caminhão-pipa  | 3                                 | A disposição                                                         |
| Ajudantes braçais            | 6                                 | A disposição                                                         |
| Operadores de máquinas       | 6                                 | A disposição                                                         |
| Motoristas de caminhão       | 2                                 | A disposição                                                         |

Na manhã de 21/10, um dos caminhões-pipa apresentou falha mecânica e foi encaminhado para conserto. A previsão anteriormente informada era de chegada da peça necessária ao reparo na semana seguinte.

A coordenação operacional deverá atualizar a disponibilidade efetiva dos equipamentos e reorganizar as frentes de serviço conforme a capacidade operacional existente.

## 7. COORDENAÇÃO OPERACIONAL

A Sala de Crise Municipal permanece como instância de centralização das informações e articulação entre a Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Obras e os demais setores envolvidos.

As equipes operacionais deverão informar à coordenação:

- Início e conclusão das frentes de trabalho;
- Trechos efetivamente limpos e lavados;
- Pontos de drenagem obstruídos e intervenções realizadas;
- Condições de acesso nas estradas urbanas e rurais;
- Novas ocorrências, danos ou agravamento da situação;
- Resultados de vistorias em imóveis, encostas, pontes e outras estruturas;
- Execução efetiva das interdições e instalação da sinalização;
- Disponibilidade dos equipamentos e necessidade de recursos adicionais.

As informações deverão ser consolidadas para subsidiar as decisões da Sala de Crise, os próximos boletins e os registros oficiais no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), conforme os procedimentos aplicáveis.

## 8. MONITORAMENTO METEOROLÓGICO OFICIAL

A previsão utilizada nesta edição tem como referência o Boletim de Avisos Meteorológicos e Alertas do Estado do Espírito Santo — BAMES nº 20261022.0, atualizado em 22/10/2026, às 10h15, conforme documento disponibilizado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC/ES), por meio do sistema Alerta!.

BAMES-20261022.0.pdf

### 8.1. Previsão probabilística de chuva

| Data                  | Previsão para a região do Caparaó                                                                                | Implicação operacional                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 22/10 — tarde e noite | Probabilidade de até 80% de chuva entre 2 e 10 mm e até 40% de probabilidade de acumulados entre 10 e 30 mm      | Manter prontidão e verificar os pontos de drenagem e as áreas já afetadas |
| 23/10 — sexta-feira   | Probabilidade de 70% de acumulados entre 10 e 30 mm; probabilidade inferior a 20% de acumulados entre 30 e 50 mm | Intensificar o monitoramento de encostas, vias e estruturas vulneráveis   |
| 24/10 — sábado        | Probabilidade de 70% de acumulados entre 2 e 10 mm; probabilidade inferior a 20% de acumulados entre 10 e 30 mm  | Manter acompanhamento preventivo e disponibilidade de equipes             |

|                    |                                                                                                                  |                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 25/10 —<br>domingo | Probabilidade de 70% de acumulados entre 10 e 30 mm; probabilidade inferior a 20% de acumulados entre 30 e 50 mm | Reforçar a observação de áreas suscetíveis a deslizamentos, erosão e alagamentos |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

O boletim estadual também apresenta previsão de acumulados entre 60 e 80 mm em áreas das regiões Sul, Caparaó e Serrana, no período de 22 a 28/10/2026.

Esses valores são previsões probabilísticas regionais, não medições pluviométricas específicas de Irupi. A chuva efetivamente observada deverá ser apurada pelos registros disponíveis no município e pelas fontes oficiais de monitoramento.

## 8.2. Avisos e alertas


No fechamento do BAMES de 22/10, o documento não registrava aviso meteorológico estadual ativo nem alertas geológicos ou hidrológicos ativos do Cemaden.

A ausência desses avisos não significa ausência de risco localizado em Irupi. Áreas que já apresentaram erosão, movimentação do solo, alagamentos ou danos estruturais devem permanecer sob acompanhamento, particularmente se houver continuidade das chuvas.

O monitoramento deve ser atualizado sempre que houver emissão de novo boletim, aviso ou alerta oficial.

### 8.3. Mapa da previsão probabilística de chuva

Figura 2 — Previsão probabilística para 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2026



Fonte: Boletim de Avisos Meteorológicos e Alertas do Estado do Espírito Santo — BAMES nº 20261022.0, atualizado em 22/10/2026 às 10h15.

## 9. RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS À POPULAÇÃO

Considerando a previsão de continuidade de períodos chuvosos, a população deve redobrar a atenção, especialmente em locais que já apresentam sinais de instabilidade do solo ou danos provocados pelas chuvas anteriores.

### 9.1. Encostas, barrancos e áreas de deslizamento

Em períodos de chuva prolongada, devem ser observados sinais que possam indicar movimentação do terreno, como:

- Surgimento ou aumento de rachaduras no solo, pisos, muros ou paredes;

- Afundamento, degraus ou deformações no terreno;
- Árvores, cercas, muros ou postes inclinados;
- Saída de água barrenta pelo solo, surgimento de novas nascentes ou alteração do escoamento;
- Estalos, ruídos incomuns ou movimentação perceptível de estruturas e do terreno;
- Queda de pequenos blocos de terra, pedras ou material do barranco.

Ao identificar qualquer desses sinais, a população deve se afastar da área e procurar um local seguro. Não se deve tentar inspecionar, escavar, reparar ou escorar estruturas potencialmente comprometidas por conta própria.

### 9.2. Árvores, muros e postes inclinados

Qualquer árvore, muro, poste ou outra estrutura que apresente inclinação recente, rachaduras ou sinais de movimentação deve ser tratada como situação que exige avaliação.

A orientação é:

- Não se aproximar da estrutura;
- Não tentar cortar, remover, escorar ou reposicionar a árvore, o muro ou o poste;
- Manter crianças e outras pessoas afastadas;
- Não tocar em fios caídos ou em estruturas próximas à rede elétrica;
- Acionar a Defesa Civil para avaliação e encaminhamento à equipe responsável.

### 9.3. Alagamentos, rios, pontes e estradas

A população deve evitar atravessar áreas alagadas a pé ou de veículo, não tentar cruzar cursos d'água com correnteza e não utilizar pontes ou estradas interditadas ou com danos aparentes.

Também é importante:

- Evitar permanecer junto a margens de rios e córregos durante a elevação do nível da água;
- Respeitar a sinalização e as interdições implantadas;
- Comunicar a existência de crateras, erosões, obstruções de drenagem ou trechos sem condições seguras de circulação;
- Acompanhar os comunicados oficiais do Município.

### 9.4. Como acionar a Defesa Civil

Ao perceber qualquer sinal de risco em barrancos, encostas, imóveis, árvores, muros ou postes inclinados, afaste-se do local e comunique imediatamente a Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Telefone institucional: (28) 3548-1640

E-mail: [defesacivil@irupi.es.gov.br](mailto:defesacivil@irupi.es.gov.br)

Em caso de perigo iminente, a prioridade é abandonar a área ameaçada e procurar um local seguro, sem aguardar a evolução do problema.

## 10. FONTES, REGISTROS E CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO

### 10.1. Monitoramento meteorológico e alertas

Portal Alerta! — CEPDEC/ES:

- Portal oficial: <https://alerta.es.gov.br/>
- Boletim meteorológico: <https://alerta.es.gov.br/boletim-meteorologico>
- Boletim extraordinário de Defesa Civil: <https://alerta.es.gov.br/boletim-extraordinario-de-defesa-civil>
- Avisos meteorológicos: <https://alerta.es.gov.br/avisos>
- Alertas: <https://alerta.es.gov.br/alertas>

### 10.2. Canais oficiais do Município de Irupi

- Site da Prefeitura Municipal: <https://www.irupi.es.gov.br/>
- Instagram da Prefeitura Municipal: <https://www.instagram.com/prefeituradeirupi/>
- Instagram da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil: <https://www.instagram.com/defesacivilirupi/>

### 10.3. Registros operacionais

As informações deste boletim são consolidadas a partir dos registros municipais, das informações encaminhadas pelas equipes operacionais, das vistorias e dos documentos oficiais de monitoramento.

As ocorrências, os danos, as intervenções executadas e as providências pendentes deverão ser atualizados conforme a evolução do cenário e a confirmação das equipes responsáveis.

A documentação poderá subsidiar os registros no S2ID, a atualização do Plano de Contingência Municipal (PLANCON 2026/2027) e as decisões da Sala de Crise, conforme os procedimentos aplicáveis.

### 10.4. Identificação institucional e responsabilidade

O presente documento constitui Boletim Extraordinário Municipal de Proteção e Defesa Civil, elaborado pela Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Irupi/ES com base nas informações operacionais disponíveis na data de emissão.

Este boletim é de responsabilidade municipal e não constitui publicação emitida pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC/ES).

## 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Prefeitura Municipal de Irupi, por meio da Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e das secretarias envolvidas, permanece mobilizada nas ações de resposta, limpeza, recuperação e monitoramento das áreas afetadas pelas chuvas.

As prioridades operacionais compreendem a verificação da segurança da ponte próxima à Igreja Presbiteriana, a continuidade da limpeza urbana, o acompanhamento das áreas de risco, a avaliação das condições de drenagem e a recuperação dos acessos que ainda apresentem restrições.

Diante da previsão de novos períodos de chuva para a região do Caparaó, reforça-se a necessidade de monitoramento preventivo e comunicação imediata de sinais de instabilidade, especialmente rachaduras no solo, movimentação de barrancos e inclinação de árvores, muros ou postes.

As informações deste boletim poderão ser atualizadas por novas edições, conforme os resultados das vistorias, a conclusão dos serviços e a identificação de novas ocorrências.

Irupi/ES, 22 de outubro de 2026.

EDNA MARA DUQUE MAFFORT

Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil

Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil